


Производител:
 **Асенова крепост АД**
4230 Асеновград
ул."Иван Вазов" №2
www.asenova-krepost.com

Произход: България


Гъвкав контейнер (биг бег) от полипропилен
Товароносимост – 1000kg
Размери (външни): 90x90x150см,
Конструкция – с 4 захвата, дъно плоско, връх с престилка





Гъвкавият контейнер (биг бег) е предназначен за еднократна употреба, за опаковка и съхранение на насипни материали, които не увреждат механично или химически целостта му. Контейнерът като опаковка не предпазва продукта от влага и други неблагоприятни климатични въздействия.

Указания за съхраняване, манипулиране и употреба:

1. Контейнерите трябва да се съхраняват в закрити, сухи и чисти складови помещения, при температура от 4° до 40° C и относителна влажност 80%, на разстояние не по-малко от 2м от отоплителни тела, без пряко въздействие на слънчева светлина. Контейнерите трябва да се нареждат върху подложки с височина не по-малко от 10см над пода или на палети.
 2. Срък на съхранение 6 месеца
 3. Контейнерите трябва да се транспортират в покрити, сухи и чисти транспортни средства
 4. Контейнерът е предназначен за насипни продукти с температура преди пълнене не повече от 50° C. Не се допуска пълнене на контейнера с повече от указаната товароносимост.
 5. Не се допуска нараняване на контейнера при манипулация с него. При пълнене и всички товаро-разтоварни операции да се спазват строго инструкциите за окачване - контейнерът да се окачва само на предназначените за това захвати, да се използват и четирите захвата! За да не се нараняват захватите е необходимо окачващите елементи (вилки, куки) да имат кръгло или овално сечение, без остри ръбове. Не се допуска рязко повдигане и спускане на пълния контейнер
 6. За безопасно транспортиране с вилков високоповдигач (мотокар) е необходимо, вилците му да бъдат наклонени над хоризонталното състояние, на подходящ ъгъл. Разстоянието между раменете на вилците да осигурява правилно манипулиране, без увреждане на контейнера. Не се допускат хора под пълния контейнер при пълнене или манипулиране.
 7. Пълните контейнери да се складират в закрити, сухи и чисти складови помещения, при температура от 4 до 40° C и относителна влажност 80%, на разстояние не по-малко от 2м от отоплителни тела, без пряко въздействие на слънчева светлина. Площадките трябва да бъдат равни, без режещи и остри предмети.
 8. Допуска се стифиране на три пълни контейнера един върху друг
 9. Контейнерите се транспортират покрити с всички видове транспортни средства, платформите на които трябва да са хоризонтални, осигуряващи устойчиво стифиране.
- Указанията се отнасят само за експлоатация на контейнери и не изчерпват условията на съхранение и транспорт, които са специфични и стандартизирани за съответният опакован продукт и разпоредбите за превоз на стоки.



Инструкции за манипулация



Използвай и четирите захвата!

Избягвай остри ръбове!

WARNING:
Outside storage
only under cover!
Avoid sharp edges
on forks and hooks.

